

**Инструкция № 58**  
**по охране труда для учащихся при работе с тканью и на швейной машине**

**1 Общие требования безопасности:**

1.1 К выполнению работ с тканью допускаются лица, прошедшие медосмотр и инструктаж по охране труда.

1.2 Опасные производственные факторы:

- уколы пальцев рук иголками и булавками при работе без наперстка;
- травмирование рук при неаккуратном обращении с ножницами и при работе на швейной машине;
- поражение электрическим током при работе на электрической швейной машине.

1.3 При выполнении работ с тканью используется специальная одежда: халат хлопчатобумажный или фартук, косынка.

**2. Требования безопасности перед началом работы:**

2.1 Надеть спецодежду, застегнуть манжеты рукавов, волосы убрать под косынку.

2.2 Проверить отсутствие иголок и булавок в изделии.

2.1 Проверить исправность машины.

**3. Требования безопасности во время работы:**

3.1 Хранить иголки и булавки в определенном месте (подушечке, специальной коробке и пр.), не оставлять их на рабочем месте.

3.2 Не пользоваться при работе ржавыми иголками и булавками, ни в коем случае не брать иголки и булавки в рот.

3.3 Шить иголками только с наперстком.

3.4 Выкройки и ткани прикреплять острыми концами булавок в направлении от себя.

3.5 Ножницы хранить в определенном месте, класть их сомкнутыми острыми концами от себя, передавать друг другу ручками вперед.

3.6 Не наклоняться близко к движущимся частям швейной машины.

3.7 Не держать пальцы рук около лапки швейной машины во избежание прокола их иглой.

3.8 Перед стачиванием изделия на швейной машине убедиться в отсутствии булавок или иголок на линии шва.

3.9 Не откусывать нитки зубами, а отрезать их ножницами.

**4. Требования безопасности в аварийных ситуациях:**

4.1 При неисправности в работе швейной машины работу прекратить, отпустить педаль пуска швейной машины и сообщить об этом преподавателю (учителю, мастеру). Работу продолжать после устранения неисправности.

4.2 В случае поломки швейной иглы или булавки обломки их не бросать на пол, а убирать в урну.

4.3 При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом администрации учреждения, родителям пострадавшего, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.

**5. Требования безопасности по окончании работы:**

5.1 Отключить электрическую швейную машинку от сети.

5.2 Проверить наличие рабочего инструмента и привести в порядок рабочее место.

*Инструкцию разработал зам. директора по УВР Жукова Ю.С.*

